


MANUALE



ITALIANO

Titan Strobe

V2

Codice di ordine: 40222

Titan Strobe

Sommario

Avvertenza	2
Istruzioni per il disimballaggio	2
Istruzioni di sicurezza	2
Specifiche di funzionamento	4
Installazione	4
Collegamento alla corrente	
Procedura di reso	6
Reclami	6
Descrizione del dispositivo	7
Panoramica	7
Lato posteriore	8
Installazione	8
Installazione della lampada	
Procedura	9
Configurazione e funzionamento	10
Modalità di controllo	
Un'unità Titan Strobe (Test automatico)	10
Un'unità Titan Strobe (Modalità manuale)	10
Più unità Titan Strobe (Controllo DMX)	11
Impostazione dei DIP switch per la Modalità DMX	13
Collegamento dei dispositivi	15
Cablaggio dati	15
Canali DMX	16
2 canali	16
Manutenzione	16
Sostituzione della lampada	16
Sostituzione del fusibile	16
Guida alla risoluzione dei problemi	17
Assenza di luce	17
Specifiche tecniche del prodotto	18
Dimensioni	19



Avvertenza



Per la vostra sicurezza vi invitiamo a leggere con attentione il presente manuale prima di iniziare le operazioni di configurazione!




Istruzioni per il disimballaggio

Al momento della ricezione del prodotto, aprire con delicatezza la confezione e verificarne i contenuti al fine di accertarsi che tutte le componenti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Nel caso in cui alcune componenti risultino danneggiate in seguito al trasporto o ancora nel caso in cui la confezione riporti segni di trattamento non corretto invitiamo a comunicarlo immediatamente al rivenditore e a conservare i materiali dell'imballaggio. Mettere da parte lo scatolone e i materiali dell'imballaggio. Nel caso in cui un dispositivo debba essere reso alla fabbrica, è importante che lo stesso venga restituito nella propria confezione e con l'imballaggio originale.

La confezione contiene:

- Showtec Titan Strobe con cavo di alimentazione, lunghezza: 1,1m
- Manuale dell'utente





ATTENZIONE!

Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità! Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!



Istruzioni di sicurezza

Ogni persona coinvolta nel processo di installazione, funzionamento e manutenzione del dispositivo deve:

- essere qualificata
- attenersi alle istruzioni del presente manuale



ATTENZIONE! Prestare attenzione in fase di utilizzo.

Le tensioni pericolose possono provocare
pericolose scosse elettriche quando vengono toccati i cavi!



Prima di avviare la configurazione iniziale, verificare che non vi siano danni causati dal trasporto. Qualora si siano verificati danni in fase di trasporto, rivolgersi al rivenditore e non usare il dispositivo.

Al fine di mantenere condizioni perfette e di garantire un funzionamento sicuro, l'utente dovrà assolutamente attenersi alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti indicati nel presente manuale.

Ci teniamo a sottolineare che i danni causati dalle modifiche apportate manualmente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.

Questo dispositivo non contiene componenti riutilizzabili dall'utente. Invitiamo a rivolgersi unicamente a personale qualificato.



IMPORTANTE:

Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche non autorizzate apportate al dispositivo.

- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di corrente prestando particolare attenzione!
- Non modificare, piegare, sottoporre a sforzo meccanico, mettere pressione, tirare o riscaldare mai il cavo di alimentazione.
- Non tirare mai l'inserto del cavo o la parte femmina nel dispositivo. Il dispositivo deve sempre disporre di un quantitativo sufficiente di cavo libero. In caso contrario il cavo sarà danneggiato, il che a sua volta può causare gravi danni.
- Non rimuovere mai etichette informative o etichette di avvertenza dall'unità.
- Non usare mai nessun tipo di oggetto per coprire il contatto di terra.
- Non sollevare mai il dispositivo tenendolo per la testa del proiettore, dato che ciò potrebbe comprometterne il comparto meccanico. Tenere sempre il dispositivo per le maniglie di trasporto.
- Non posizionare mai nessun tipo di materiale sopra alla lente.
- Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa.
- Non usare mai il dispositivo senza lampada.
- Non accendere mai la lampada se l'obiettivo-lente o l'alloggiamento-coperchio sono aperti, dato che le lampade a scarica potrebbero essere esposte ed emettere una potente radiazione ultravioletta che potrebbe provocare ustioni.
- Nel caso di dispositivi strobo: Non azionare mai lo strobo senza una protezione! Quando l'alloggiamento è rotto, sostituirlo prima di servirsi nuovamente del dispositivo.
- Non lasciare mai i cavi allentati.
- Non usare mai il dispositivo durante i temporali. In caso di temporali, scollegare immediatamente il dispositivo.
- Mai lasciare i vari componenti dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirene, chiodi, ecc.) alla portata dei bambini, in quanto possono costituire un pericolo.
- Non inserire oggetti nelle prese di ventilazione.
- Non aprire il dispositivo e non modificarlo.
- Non accendere e spegnere il dispositivo in rapida sequenza; ciò potrebbe ridurne la durata di vita.
- Mentre il dispositivo è in funzione, non toccare l'alloggiamento (si surriscalda in fase di utilizzo). Lasciar raffreddare il dispositivo per almeno 5 minuti prima di spostarlo.
- Non scuotere il dispositivo. Evitare di esercitare una pressione elevata in fase di installazione o utilizzo del dispositivo.
- Non installare lampade con un wattaggio più elevato!
- Usare solo lampade adeguate alla propria unità. Si prega di notare che in futuro potrebbero essere offerte versioni del prodotto che si servono di altre lampade. Verificare l'etichetta contenente le specifiche tecniche del prodotto per ulteriori informazioni in merito.
- Usare il dispositivo unicamente in spazi chiusi, per evitare che entri in contatto con acqua o altri liquidi (vale solo per i dispositivi con IP<=65).
- Servirsi del dispositivo unicamente dopo aver verificato che l'alloggiamento sia saldamente chiuso e che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Usare il dispositivo solo dopo aver acquisito familiarità con le sue funzioni.
- Evitare le fiamme e non posizionare il dispositivo vicino a liquidi o gas infiammabili.
- Sostituire sempre la lampada quando è danneggiata o deformata a causa del calore.
- Tenere sempre chiuso l'alloggiamento in fase di funzionamento.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'unità al fine di garantirne la corretta ventilazione.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quando il dispositivo non è in uso, prima di procedere alle operazioni di pulizia o in fase di sostituzione della lampada. Afferrare il cavo di alimentazione solo tenendolo dalla presa. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Verificare che il dispositivo non sia esposto a calore estremo, umidità o polvere.
- Verificare che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Verificare che il cavo di alimentazione non venga mai strozzato o danneggiato. Verificare, a cadenze periodiche, il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Verificare che la sezione delle prolunghe e dei cavi di alimentazione sia sufficiente rispetto al consumo energetico previsto del dispositivo.



Titan Strobe

- Qualora la lente sia palesemente danneggiata, dovrà essere sostituita al fine di evitare il degrado delle funzioni, a causa di crepe o graffi in profondità.
- Nel caso in cui il cavo esterno fosse danneggiato, dovrà essere sostituito da un tecnico qualificato.
- Nel caso in cui il dispositivo cada o venga urtato, scollegare immediatamente l'alimentazione.
 Rivolgersi a un tecnico qualificato per richiedere un'ispezione di sicurezza prima di continuare a usare il dispositivo.
- Nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a grandi fluttuazioni di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), attendere prima di accenderlo. L'aumento dell'acqua di condensa potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare spento il dispositivo fino a che non raggiunge la temperatura ambiente.
- Nel caso in cui il dispositivo Showtec non funzioni correttamente, smettere immediatamente di usarlo. Imballare l'unità in modo sicuro (di preferenza con l'imballaggio originale), e farla pervenire al proprio rivenditore Showtec per un intervento di assistenza.
- Il dispositivo va usato unicamente da persone adulte. Il dispositivo deve essere installato fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione senza che la stessa sia sorvegliata.
- Non cercare in alcun caso di bypassare l'interruttore termostatico o i fusibili.
- In caso di sostituzione servirsi unicamente di fusibili dello stesso tipo e amperaggio.
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e funzionamento del dispositivo. Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da un cattivo uso o da un'installazione scorretta del dispositivo.
- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. Sarà quindi necessario collegare il conduttore giallo/verde alla terra.
- Durante la fase iniziale di avvio, il dispositivo potrebbe emettere un po' di fumo o un odore poco gradevole. Non si tratta di un'anomalia, e ciò non implica per forza di cose che il dispositivo sia difettoso
- Lasciar raffreddare prima di sostituire la lampada.
- In caso di sostituzione servirsi unicamente di lampade dello stesso tipo e amperaggio.
- Le riparazioni, l'assistenza e i collegamenti elettrici sono operazioni che vanno eseguite unicamente da un tecnico qualificato.
- GARANZIA: un anno dalla data d'acquisto.



ATTENZIONE! LESIONI AGLI OCCHI!!!

Evitare di guardare direttamente la sorgente luminos (in particolare per le persone affette da epilessia!!!)



Specifiche di funzionamento

- Questo dispositivo non è stato progettato per un uso permanente. Delle regolari pause di funzionamento contribuiranno a garantire una lunga durata di vita del dispositivo senza difetti.
- La distanza minima fra l'uscita della luce e la superficie illuminata deve essere superiore a 1 metro.
 (Questa distanza potrebbe differire a seconda del modello. La distanza minima esatta viene menzionata nel manuale corrispondente.)
- Per eliminare l'usura e migliorare la durata di vita, nei periodi di non utilizzo consigliamo di scollegare completamente dall'alimentazione tramite interruttore, oppure di togliere la spina.
- La temperatura ambiente massima $t_a = 40^{\circ}$ C non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50% con una temperatura ambiente di 40° C.
- Nel caso in cui il dispositivo venga usato in altri modi rispetto a quelli descritti nel presente manuale, potrebbe subire danni invalidando così la garanzia.
- Qualsiasi altro uso potrebbe portare a pericoli quali ad esempio cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

Rischiate di mettere in pericolo la vostra sicurezza e quella di altre persone!

Installazione


Consultare le linee guida europee e nazionali relativamente all'installazione, fissaggio su traliccio e altre tematiche a livello di sicurezza.



Non cercare di installare il prodotto da soli! Rivolgersi sempre a un rivenditore autorizzato per eseguire l'installazione!

Procedura:

- Nel caso in cui il dispositivo venga appeso al soffitto o a delle travi, sarà necessario fare ricorso a tralicci professionali.
- Servirsi di un morsetto per installare il dispositivo, e la relativa staffa di montaggio, al traliccio.
- Il dispositivo non dovrà mai essere fissato in modo lasco.
- L'installazione dovrà sempre essere messa in stato di sicurezza con gli appositi dispositivi, quali ad esempio reti di sicurezza o cavi di sicurezza.
- In fase di installazione, smontaggio o manutenzione del dispositivo, verificare sempre che l'area sottostante sia resa sicura. Evitare inoltre che delle persone sostino nell'area interessata.



Il dispositivo Titan Strobe può essere posizionato su palchi piani o installato su qualsiasi tipo di americana servendosi di un apposito morsetto.

Un'errata installazione potrebbe provocare gravi danni a persone e/o oggetti!

Collegamento alla corrente

Collegare il dispositivo alla presa di corrente servendosi del cavo di alimentazione. Controllare sempre che il cavo del colore giusto sia collegato nella presa giusta.

Internazionale	Cavo UE	Cavo Regno Unito	Cavo USA	Terminale
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
N	BLU	NERO	ARGENTO	NEUTRO
	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	PROTEZIONE CON MESSA A TERRA

Verificare che il dispositivo sia sempre collegato correttamente alla terra!

Un'errata installazione potrebbe provocare gravi danni a persone e/o oggetti!







Procedura di reso



La merce resa deve essere inviata tramite spedizione prepagata nell'imballaggio originale; non verranno emessi ticket di riferimento.

Sulla confezione deve essere chiaramente indicato un Numero RMA (Return Authorization Number, Numero di Autorizzazione Reso). I prodotti resi senza un numero RMA verranno respinti. Highlite non accetterà i beni resi e non si assume alcuna responsabilità. Contattare telefonicamente Highlite al numero 0031-455667723 o inviare un'e-mail all'indirizzo aftersales@highlite.com e richiedere un numero RMA prima di rispedire la merce. Essere pronti a fornire numero di modello, numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Imballare in modo adeguato il dispositivo; eventuali danni derivanti da un imballaggio scadente rientrano fra le responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto (i prodotti). A titolo di suggerimento, un buon imballaggio UPS o una doppia confezione sono sempre dei metodi sicuri da usare.

Nota: Nel caso in cui vi venga attributo un numero RMA, chiediamo gentilmente di indicare le seguenti informazioni su un foglio di carta da inserire all'interno della confezione:

- 01) Il suo nome.
- 02) Il suo indirizzo.
- 03) Il suo numero di telefono.
- 04) Una breve descrizione dei sintomi.

Reclami

Il cliente ha l'obbligo di verificare i beni ricevuti alla consegna al fine di notare eventuali articoli mancanti e/o difetti visibili o di eseguire questo controllo appena dopo il nostro annuncio del fatto che la merce è a sua disposizione. I danni verificatisi in fase di trasporto sono una responsabilità dello spedizioniere; sarà quindi necessario segnalare i danni al trasportatore al momento della ricezione della merce. È responsabilità del cliente notificare e inviare reclami allo spedizioniere nel caso in cui un dispositivo sia stato danneggiato in fase di spedizione. I danni legati al trasporto ci dovranno essere segnalati entro un giorno dalla ricezione della merce.

Eventuali spedizioni di resi dovranno essere post-pagate in qualsiasi caso. Le spedizioni di reso dovranno essere accompagnate da una lettera che spiega la motivazione del reso. Le spedizioni di reso non-prepagate verranno rifiutate, eccezion fatta nel caso in cui sussistano indicazioni contrarie per iscritto. I reclami nei nostri confronti vanno resi noti per iscritto o tramite fax entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura. Dopo questo periodo di tempo i reclami non verranno più gestiti. Dopo questo momento, i reclami verranno presi in considerazione unicamente nel caso in cui il cliente abbia rispettato tutte le sezioni dell'accordo, a prescindere dall'accordo da cui deriva l'obbligo.



Descrizione del dispositivo

Caratteristiche

Il dispositivo Showtec Titan Strobe è uno strobo a elevata potenza dotato di molti effetti straordinari.

- Strobo da 1500W
- Tensione in ingresso: 230V CA, 50Hz
- Velocità di flash: 1-15 Lampeggiamenti/sec
- Canali DMX: 2
- Lampada inclusa: PX-1500 (Codice di ordine: 82690)
- Alloggiamento: Alluminio blu e nero
- Fusibile: 16A/250V
- Dimensioni: 440 mm x 160 mm x 225 mm (lunghezza x larghezza x altezza) (staffa esclusa)
- Peso: 3,7 kg

Panoramica





Fig. 01

- 01) Staffa di montaggio con viti per regolare l'inclinazione
- 02) Luce Strobo PX-1500 (Codice di ordine: 82690)



Lato posteriore



- 03) Interruttore: Questo interruttore interrompe l'alimentazione se il carico di corrente supera i 16A.
- 04) Connessione di terra/massa
- 05) Cavo di alimentazione:
- 06) Indicatore LED di alimentazione
- 07) DIP switch DMX
- 08) Indicatore LED DMX
- 09) Connettore di segnale DMX a 3 poli (USCITA)
- 10) Connettore di segnale DMX a 3 poli (INGRESSO)
- 11) Ventola di raffreddamento

Installazione

Togliere completamente tutti i materiali di imballaggio dal dispositivo Titan Strobe. Accertarsi che tutta la gomma e l'imbottitura di plastica vengano rimosse. Collegare tutti i cavi.

Non fornire alimentazione prima di aver installato e collegato tutto l'impianto.

Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione.

I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.

Installazione della lampada

Il dispositivo Showtec Titan Strobe si serve della lampada con tubo flash Showtec PX-1500 Xenon, 1500W **(codice di ordine** 82690**).** Servirsi unicamente della lampada adeguata alla propria unità. Si prega di notare che in futuro potrebbero essere offerte versioni del prodotto che si servono di altre lampade. Verificare l'etichetta contenente le specifiche tecniche del prodotto per ulteriori informazioni in merito.

Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di sostituzione delle lampade. Sarà opportuno sostituire la lampada quando è danneggiata o deformata a causa del calore. Non installare lampade con un wattaggio più elevato! Le lampade con un wattaggio superiore generano temperature che il dispositivo non è preparato a sostenere.

I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.



PERICOLOSO: Lasciare il dispositivo scollegato per 15 minuti prima di aprirlo. In caso contrario si rischia di prendere la scossa.






Titan Strobe

Procedura

- 01) Scollegare lo Strobo dall'alimentazione e lasciar raffreddare il dispositivo per 15 minuti.
- 02) Togliere la staffa (Fig.03).
- 03) Svitare le 3 viti sulla parte superiore su entrambi i lati (Fig.04).
- 04) Togliere i 2 pannelli sulla parte superiore (Fig.04).
- 05) Togliere il coperchio in vetro (Fig.04).
- 06) Con la mano sinistra estrarre delicatamente la lampada dalla molla, spingendo al tempo stesso la molla con la mano destra.
- 07) Togliere la lampada. Leggere le istruzioni della lampada. Non toccare il vetro della lampada. La presenza di olio sulle manu riduce la durata di vita della lampada. (Qualora venga toccato il vetro della lampada, pulire il vetro con un asciugamano pulito e senza sfilacci, quindi sfregare con alcol). Tenere la lampada con una mano e inserire la lampada nella molla.
- 08) Rimettere il coperchio in vetro.
- 09) Sostituire i pannelli laterali e serrare le viti.
- 10) Il dispositivo Titan Strobe è pronto all'uso.








Fig. 04



Configurazione e funzionamento

Attenersi alle seguenti istruzioni, in linea con la modalità di funzionamento preferita.

Prima di collegare l'unità verificare sempre che la sorgente di alimentazione corrisponda alla tensione indicata nelle specifiche tecniche del prodotto. Non cercare di far funzionare un prodotto progettato per 120V con una corrente a 230V o viceversa.

Modalità di controllo

Ci sono 3 modalità:

- Test automatico
- Modalità manuale
- DMX-512 (2 canali)

Un'unità Titan Strobe (Test automatico)

- 01) Fissare saldamente l'effetto-luce a un traliccio solido. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati al fine di garantire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice di ordine 70140 / 70141).
- 03) Collegare l'estremità del cavo di alimentazione a una presa di corrente adeguata.
- 04) Quando il dispositivo Titan strobe non è collegato tramite cavo DMX, funziona in modalità indipendente. Il dipswitch #9 deve essere impostato su **OFF** per attivare il programma di test automatico.

I dipswitch da #1 a #8 devono essere impostati su **ON** per attivare diversi programmi casuali.




Fig. 05

Un'unità Titan Strobe (Modalità manuale)

- 05) Fissare saldamente l'effetto-luce a un traliccio solido. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati al fine di garantire la circolazione dell'aria.
- 06) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice di ordine 70140 / 70141).
- 07) Collegare l'estremità del cavo di alimentazione a una presa di corrente adeguata.
- Quando il dispositivo Titan strobe non è collegato tramite cavo DMX, funziona in modalità indipendente. Il dipswitch #9 deve essere impostato su ON per attivare la modalità Manuale.
 I dipswitch da #1 a #4 devono essere impostati su ON per controllare la velocità.
 I dipswitch da #5 a #8 devono essere impostati su ON per controllare il dimmer.




Fig. 06




Level	Dip switch 1 2 3 4	Speed	Level	Dip switch 5 6 7 8	Dimme	
1		Slowest	1		Min.	
2			2			
3			3			
4			4			
5		-2000	5			
6		1 W 10 10 11	6			
7			7			
8			8	8 8 8 9		
9			9			
10			10			
11			11			
12			12			
13			13			
14			14	8 8 8 8		
15			15			
16	5 5 5 5	Fastest	16		Max.	

Fig. 07

Più unità Titan Strobe (Controllo DMX)

- 01) Fissare saldamente l'effetto-luce a un traliccio solido. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati al fine di garantire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice di ordine 70140 / 70141).
- 03) Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per collegare i vari dispositivi Titan Strobe e altri dispositivi.



- 04) Collegare le unità come indicato nella Fig. 08. Collegare la presa DMX "out" della prima unità alla presa DMX "in" della seconda unità, servendosi di un cavo di segnale DMX. Ripetere questo processo fino a collegare la seconda e la terza unità.
- 05) Fornire alimentazione: Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione a una sorgente di alimentazione adeguata, iniziando dalla prima unità. Non fornire alimentazione prima di aver installato e collegato tutto l'impianto.



Configurazione DMX di più unità Titan Strobe




Fig. 08

Nota: Collegare tutti i cavi prima di collegare la corrente

Controllo:

Dopo aver impostato i canali di ogni dispositivo Titan Strobe sarà possibile iniziare a servirsi dei fari tramite il proprio controller luci.

Nota: Al momento dell'accensione, il dispositivo Titan Strobe rileva automaticamente se i dati DMX 512 vengono ricevuti o meno. Nel caso in cui il segnale non sia presente all'ingresso DMX, il problema potrebbe essere:

- Il cavo XLR dal controller non è collegato all'ingresso del dispositivo Titan Strobe.
- Il controller è spento o difettoso, il cavo o il connettore è difettoso oppure i cavi del segnale sono invertiti nel connettore di ingresso.

Nota: Sarà necessario inserire un connettore di terminazione XLR (120 Ohm) nell'ultimo faro al fine di garantire una corretta trasmissione del collegamento dati DMX.



Impostazione dei DIP switch per la Modalità DMX

I prodotti DMX devono avere il proprio "indirizzo" per ricevere il segnale DMX. Sarà possibile impostare gli indirizzi sul controller posizionando i relativi DIP switch DMX da #1 a #9. In modalità DMX, il DIP switch #10 deve essere impostato su **ON**.




Fig. 09

Impostare i diversi indirizzi DMX sommando i valori dei DIP switch. Un indirizzo DMX standard per un'unità Titan Strobe a 2 canali è come segue:

Esempio

Titan strobe Unità 5	Valore indirizzo 9	DIP Switch DMX ON #1, #4
Interruttore #1 #4 Somma totale:	Valore 1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ON OFF Starting Address 1 2 4 8 16 32 64 128 256

Spiegazione: Dato che ogni unità ha 2 canali, ogni indirizzo aumenta di 2 valori (cfr. Valore indirizzo più sopra).

Dopo aver determinato i valori degli indirizzi, aggiungere i valori dei DIP switch DMX fino a ottenere l'indirizzo adeguato (Dip Switch DMX "ON") per ogni unità. Impostare i DIP switch adeguati su ogni unità.

Esempio:

- 01) Per assegnare al dispositivo Titan Strobe l'indirizzo DMX 133, è come prima cosa necessario localizzare il numero 133 nella Tabella DMX.
- 02) Quindi, guardare il lato sinistro (DIP Switch #1-5) in orizzontale da 133. Nella tabella viene indicato #1=ON, #2=OFF, #3=ON, #4=OFF, #5=OFF.
- 03) Da ultimo, guardare il lato superiore della tabella (DIP Switch #6-9) in verticale da 133. Nella tabella viene indicato #6=OFF, #7=OFF, #8=ON, #9=OFF.

DMX Address Quick Reference Chart

DMX DIP SWITCH SET											
	()=OFF	:		#8	0	0	0	0	1	1
		1=ON			#7	0	0	1	1	0	0
					#6	0	1	0	1	0	1
#1	#2	#3	#4	#5							
0	0	0	0	0			32	64	96	128	160
1	0	0	0	0		1	33	65	97	129	161
0	1	0	0	0		2	34	66	98	130	162
1	1	0	0	0		3	35	67	99	131	163
0	0	1	0	0		4	36	68	100	132	164
1	0	1	0	0		5	37	69	101	133	165
0	1	1	0	0		6	38	70	102	134	166



DMX Address Quick Reference Chart

																	Dij	p Sw	/itch	Pos	ition
DN	/IX DIF	SWIT	TCH S	ET	#9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	()=OFF	=		#8	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
		1=ON			#7	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
<u> </u>					#6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
#1	#2	#3	#4	#5																	
0	0	0	0	0			32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480
1	0	0	0	0		1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481
0	1	0	0	0		2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482
1	1	0	0	0		3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483
0	0	1	0	0		4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484
1	0	1	0	0		5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485
0	1	1	0	0		6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486
1	1	1	0	0		7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487
0	0	0	1	0		8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488
1	0	0	1	0	1	9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489
0	1	0	1	0	1	10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490
1	1	0	1	0	1	11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491
0	0	1	1	0	1	12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492
1	0	1	1	0	1	13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493
0	1	1	1	0	1	14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494
1	1	1	1	0	İ	15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495
0	0	0	0	1	İ	16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496
1	0	0	0	1	İ	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497
0	1	0	0	1	İ	18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498
1	1	0	0	1	İ	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499
0	0	1	0	1	İ	20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500
1	0	1	0	1	1	21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501
0	1	1	0	1	1	22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502
1	1	1	0	1	1	23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503
0	0	0	1	1		24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504
1	0	0	1	1		25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505
0	1	0	1	1		26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506
1	1	0	1	1		27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507
0	0	1	1	1		28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508
1	0	1	1	1		29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509
0	1	1	1	1		30	62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510
1	1	1	1	1		31	63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511
D:	DMY Address																				

Dip Switch Position

DMX Address



Collegamento dei dispositivi

Sarà necessario servirsi di un collegamento dati seriale per eseguire i programmi luci di uno o più dispositivi servendosi di un controller DMX-512 oppure per eseguire programmi sincronizzati su due o più dispositivi impostati in modalità master/slave. Il numero combinato di canali richiesti da tutti i dispositivi su un collegamento dati seriale determina il numero di dispositivi che il collegamento dati è in grado di supportare.

Importante:

I dispositivi presenti su un collegamento dati seriale devono essere collegati a margherita in un'unica linea. Per essere conformi allo standard EIA-485, non vanno collegati più di 30 dispositivi sullo stesso collegamento dati. Il collegamento di più di 30 dispositivi sullo stesso collegamento dati seriale senza ricorrere all'uso di uno splitter DMX isolato otticamente potrebbe provocare un deterioramento del segnale digitale DMX.



Distanza massima del collegamento dati DMX: 100 metri

Numero massimo consigliato di unità su un collegamento dati DMX: 30 dispositivi

Cablaggio dati

Per collegare i dispositivi fra di loro sarà necessario servirsi di cavi dati. È possibile acquistare cavi DMX certificati DAP Audio direttamente da un rivenditore/distributore oppure realizzare il proprio cavo in modo autonomo. Nel caso in cui si scelga di crearsi da soli il cavo, consigliamo di servirsi di cavi dati che trasportino un segnale di alta qualità e siano meno sensibili alle interferenze elettromagnetiche.

Cavi dati DMX DAP Audio

- Cavo microfonico DAP Audio Basic multiuso. Bilanciato. XLR/Maschio 3-poli > XLR/Femmina 3-poli.
 Codice di ordine FL01150 (1,5 m), FL013 (3 m), FL016 (6 m), FL0110 (10 m), FL0115 (15 m), FL0120 (20 m).
- Cavo dati di tipo X, DAP Audio XLR/Maschio 3-poli > XLR/Femmina 3-poli. Codice di ordine FLX0175 (0,75 m),
- FLX01150 (1,5 m), FLX013 (3 m), FLX016 (6 m), FLX0110 (10 m).
- Cavo DAP Audio per gli utenti più esigenti, con qualità audio straordinarie e connettore realizzato da Neutrik®. **Codice d'ordine** FL71150 (lunghezza: 1,5 m), FL713 (lunghezza: 3 m), FL716 (lunghezza: 6 m), FL7110 (lunghezza: 10 m).
- Cavo DAP Audio per gli utenti più esigenti, con qualità audio straordinarie e connettore realizzato da Neutrik®. **Codice di ordine** FL7275 (0,75 m), FL72150 (1,5 m), FL723 (3 m), FL726 (6 m), FL7210 (10 m).
- Cavo DAP Audio da 110 Ohm con trasmissione del segnale digitale. Codice di ordine FL0975 (0,75 m), FL09150 (1,5 m), FL093 (3 m), FL096 (6 m), FL0910 (10 m), FL0915 (15 m), FL0920 (20 m).
- Cavo dati audio DAP FL08 DMX/AES-EBU, XLR/Maschio 5-poli > XLR/Femmina 5-poli. **Codice ordine** FL08150 (1,5 m), FL083 (3 m), FL086 (6 m), FL0810 (10 m), FL0820 (20 m).
- Adattatore DMX DAP Audio: 5-poli/3-poli. Codice ordine FLA29.
- Adattatore DMX DAP Audio: 3-poli/5-poli. Codice di ordine FLA30.

Il dispositivo Titan Strobe può essere usato con un controller in **modalità di controllo** o senza il controller in **modalità indipendente.**



Canali DMX

2 canali

Canale 1 – Velocità lampeggiamenti

0-255 Regolazione graduale della velocità, da lento a veloce

Canale 2 – Intensità del dimmer

0-255 Regolazione graduale, da buio a luminosità massima, 0-100%

Manutenzione

Il dispositivo Showtec Titan Strobe richiede una manutenzione pressoché nulla. L'unità va comunque tenuta pulita. In caso contrario, l'emissione luminosa del faro potrebbe subire una diminuzione significativa.

Scollegare l'alimentazione, quindi pulirla con un panno inumidito. Pulire il pannello del vetro anteriore con un detergente per vetri e un panno morbido. Non usare alcol o solventi. Il pannello in vetro anteriore richiede una pulizia settimanale, dato che il liquido usato per la produzione del fumo da spettacolo tende a formare residui, riducendo così la resa luminosa molto rapidamente. Non immergere in liquidi. Tenere puliti i collegamenti. Scollegare l'alimentazione, quindi pulire le prese DMX e audio con un panno inumidito. Verificare che i collegamenti siano completamente asciutti prima di collegare la strumentazione o fornire energia elettrica.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da un esperto ogni anno nel contesto di una verifica di accettazione.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da una persona qualificata una volta l'anno.

Durante l'ispezione sarà necessario prendere in considerazione i seguenti punti:

- 01) Tutte le viti usate per l'installazione del dispositivo o di componenti dello stesso devono essere saldamente fissate e non devono essere corrose.
- 02) Non vi devono essere deformazioni sugli alloggiamenti, sugli elementi di fissaggio e sui punti di installazione.
- 03) Le componenti a movimento meccanico quali ad esempio assi, occhielli e altro, non devono recare segni di usura.
- 04) I cavi di alimentazione elettrica non devono recare segni di danni o usura meccanica.

Sostituzione della lampada

- 01) Scollegare l'alimentazione principale. Lasciar raffreddare il faro per almeno 15 minuti prima di spostarlo e sostituire la lampada.
- 02) Leggere le istruzioni della lampada.
- 03) Attenersi alle istruzioni per l'installazione di una nuova lampada, pagine 8-9.

Sostituzione del fusibile

Non è necessario sostituire un fusibile su questo dispositivo. Il fusibile è un fusibile automatico, il che significa che in caso di una sovratensione, cortocircuito o alimentazione elettrica non adeguata sarà semplicemente necessario portare indietro l'interruttore, e lo strobo funzionerà come prima. Verificare perché si è verificato il problema, così da evitare che si verifichi nuovamente in futuro.



Guida alla risoluzione dei problemi

Questa guida alla risoluzione dei problemi è stata pensata per risolvere problemi semplici. Nel caso in cui si verifichi un problema, attenersi ai seguenti passaggi della seguente procedura in ordine fino a che non si trova una soluzione. Una volta che il dispositivo funziona correttamente, non eseguire nessuno dei seguenti passaggi.

Assenza di luce

Nel caso in cui il faro non funzioni correttamente, rivolgersi a un tecnico per eseguire un intervento. Ipotizzare tre potenziali aree di problema: l'alimentazione, la lampada, il fusibile.

- 01) Alimentazione. Verificare che l'unità sia collegata a una presa di corrente adeguata.
- 02) La lampada. Rendere il dispositivo Titan strobe al proprio rivenditore Showtec.
- 03) Nel caso in cui i precedenti punti sembrino essere in regola, collegare nuovamente l'unità alla presa di corrente.
- 04) Nel caso in cui non sia possibile determinare la causa del problema, non aprire il dispositivo Titan Strobe; questa operazione potrebbe danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.
- 05) Rendere il dispositivo al proprio rivenditore Showtec.

Problema	Possibile causa (Possibili cause)	Soluzione
Uno o più fari non funzionano per niente	Il dispositivo non riceve alimentazione	Verificare che l'alimentazione sia attivata e che i cavi siano collegati.
Assenza di luce oppure la lampada si	Il dispositivo è troppo caldo.	 Lasciar raffreddare il faro. Pulire la ventola Verificare che le prese d'aria, il pannello di controllo e la lente anteriore non siano ostruite. Alzare l'aria condizionata
spegne a intermittenza	Lampada danneggiata	Scollegare il dispositivo e sostituire la lampada
	Le impostazioni dell'alimentazione non corrispondono alla tensione e alla frequenza CA locali	Scollegare il faro. Verificare le impostazioni e correggere ove necessario



Specifiche tecniche del prodotto

Modello:	Strobo Showtec Titan
Tensione in ingresso:	230V CA, 50Hz
Fusibile:	16A/250V
Dimensioni:	440 mm x 160 mm x 225 mm (lunghezza x larghezza x altezza) (staffa esclusa)
Peso:	3,7 kg
Effetti elettro-meccanici:	
Alloggiamento:	Alluminio blu e nero
Velocità di flash:	1-15 Lampeggiamenti/sec(max)
Plug & Play	
Lampada	
82690 Tubo con flash PX-1500 Xenon (5600K; 1	500W)*
Temperatura ambiente massima t_a :	40°C
Temperatura alloggiamento massima $t_{\rm B}$:	80°C
Distanza minima:	
Distanza minima dalle superfici infiammabili:	0,5 m
Distanza minima rispetto a un oggetto illuminato:	1 m

Il design e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.



Sito web: <u>www.Showtec.info</u> Email: <u>service@highlite.com</u>



Dimensioni

